

ANEXO 1
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Nombre: Héctor Bonilla Osuna **Oficio No:** 90000490

Puesto: Supervisor Técnico II **Fecha Informe:** 22/febrero/2023

Adscripción: CG Cerro Prieto **R.P.E.:** 9CLOH

Lugar (es) en el que se desarrolló la comisión: Rosarito, B. C.

Fecha de salida 02/febrero/2023 **Fecha de regreso:** 04/febrero/2023

Resumen actividades realizadas: Verificación de las instalaciones contra incendio de las centrales CCC Presidente Juárez, CT Presidente Juárez, TG Tijuana y TG Ciprés

Resultado obtenido: Se revisan la disponibilidad de las bombas contra incendio, automatismo

De las bombas, así como los sistemas automáticos de extinción por medio de agua o gas.

Se realiza reporte y se dejan compromisos para su seguimiento.

“Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario”

 9CLOH

FIRMA DEL COMISIONADO